

A دفترچه نوع

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت امور معدن و صنایع معدنی

آزمون صدور پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن

دفترچه سوالات عمومی و تخصصی رسته:

پی جویی و اکتشاف

شماره داوطلب:

نام و نام خانوادگی:

زمان آزمون: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوالات: ۱۰۰

۱۳۹۸/۰۹/۲۲

توجه: به هر ۳ پاسخ نادرست یک نمره منفی تعلق فواهد گرفت.

سوالات آزمون رسته پی جویی و اکتشاف - دفترچه نوع A

۱- چه اشخاصی از پرداخت مبلغ مربوط به حق الارض محدودهای اکتشافی، معاف هستند؟

- (۱) سازمان‌های دولتی و شرکت تابعه
- (۲) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدن کشور
- (۳) نهادها و مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه
- (۴) مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات

۲- در اثر یک حادثه غیر معدنی، بهره‌بردار در سر معدن خود فوت می‌کند. کدامیک از موارد زیر برای ادامه فعالیت معدن صحیح است؟

- (۱) بهره‌بردار، سلب صلاحیت می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای تابعه فعالیت را ادامه می‌دهد.
- (۲) ورثه قانونی بهره‌بردار می‌تواند فعالیت معدنی را ادامه دهد.
- (۳) معدن به نفع دولت بلوکه شده و حقوق دولتی از محل تضمین، اخذ می‌شود.
- (۴) بهره‌بردار، سلب صلاحیت می‌شود و بهره‌بردار جدید از طریق فرآیند مزایده انتخاب می‌شود.

۳- در کدامیک از موارد زیر، معدن الزاماً از ید بهره‌بردار متزعزع نمی‌شود؟

- (۱) اتمام ذخیره معدن با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت
- (۲) خاتمه مدت بهره‌برداری در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ تمدید، مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگیرد.
- (۳) عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره‌برداری یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره‌برداری
- (۴) نداشتن مسئول اینمی معدن (در معدن با بیشتر از ۲۵ نفر پرسنل) و مسئول فنی معدن

۴- بهره‌بردار فرضی معدن طلا که پروانه وی در رهن صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است، تعهدات خود را انجام نداده است. کدام مورد زیر برای ادامه فعالیت معدن صحیح است؟

- (۱) بهره‌بردار سلب صلاحیت می‌شود و بهره‌بردار جدید از طریق فرآیند مزایده انتخاب می‌شود.
- (۲) پروانه بهره‌برداری معدن با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت به نام صندوق منتقل می‌شود.
- (۳) صندوق از طریق اداره کل دادگستری استان، درخواست سلب صلاحیت بهره‌بردار را می‌نماید.
- (۴) اموال قابل انتزاع معدن توسط صندوق و از طریق مزایده واگذار می‌شود.

۵- افزایش و یا کاهش حقوق دولتی معدن بزرگ و سایر معدن، چگونه است؟

- (۱) در معدن بزرگ باید بیشتر از ۵ درصد و در سایر معدن باید کمتر از ۵ درصد شود.
- (۲) در معدن بزرگ نباید کمتر از ۵ درصد و در سایر معدن حداکثر از ۳۰ درصد، بیشتر نشود.
- (۳) در معدن بزرگ باید بیشتر از ۳۰ درصد و در سایر معدن باید کمتر از ۳۰ درصد شود.
- (۴) در معدن بزرگ و سایر معدن نباید کمتر از ۲۰ درصد، بیشتر شود.

۶- پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی بهره‌بردار معدن آهن فرضی به مدت ۷ ماه به تأخیر افتاده است. ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق بهره‌بردار چه میزانی است؟

- (۱) معادل شش ماه حقوق دولتی متعلقه
- (۲) معادل اصلی حقوق دولتی متعلقه
- (۳) کمتر از یکسال دیرکرد، مشمول ضرر و زیان نمی‌شود.
- (۴) معادل ۷ درصد اصل مطالبات

۷- پروانه‌های اشتغال در چه رسته‌های صادر می‌شود؟

- (۱) پی جویی و اکتشاف- استخراج معدن- کانه‌آرایی و فرآوری- متالورژی استخراجی
- (۲) پی جویی و اکتشاف- استخراج معدن- نقشه‌برداری- متالورژی استخراجی
- (۳) پی جویی و اکتشاف- استخراج معدن- کانه‌آرایی و فرآوری- مواد و متالورژی
- (۴) پی جویی و اکتشاف- استخراج معدن- کانه‌آرایی و فرآوری- نقشه‌برداری

۸- مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره، کدام گزینه است؟

- (۱) شورای انتظامی نظام مهندسی معدن
- (۲) وزارت صنعت، معدن و تجارت
- (۳) شورای انتظامی استان
- (۴) شورای مرکزی سازمان

۹- برای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی، حداقل چند نفر از مدیران آن باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشند؟

- (۱)
- (۲)
- (۳)
- (۴)

سوالات آزمون رسته پی جویی و اکتشاف - دفترچه نوع A

- ۱۰- جلسه فوق العاده هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن، چگونه تشکیل می شود؟
- با تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی یا با تقاضای دوسوم اعضا شورای مرکزی
 - با تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت
 - با تقاضای دوسوم اعضا شورای مرکزی و پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت
 - به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیأت عمومی

۱۱- در نظام مهندسی معدن، چه رکنی وظیفه زیر را به عهده دارد؟

«اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین سازمان استان‌ها یا یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با مراجع ذی‌ربط»

- شورای مرکزی
- هیأت عمومی
- رئیس سازمان
- شورای مرکزی و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۲- در صورت عدم حضور شاکی یا مشتكی‌عنه در جلسه رسیدگی به شکایت در شورای انتظامی استان، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

- عدم حضور شاکی یا مشتكی‌عنه یا وکیل یا نماینده هر یک از آنان در جلسه رسیدگی به شکایت، موجب توقف رسیدگی توسط شورای انتظامی استان می‌شود
- عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی، در حکم انصراف او از شکایت است و لی عدم حضور مشتكی‌عنه، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود
- شاکی و مشتكی‌عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعی خود را قبل از جلسه رسیدگی، به دییرخانه شورای انتظامی استان تسليم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی کنند.
- شاکی باید شخصاً در جلسه رسیدگی به شکایت حضور بدها کند، اما مشتكی‌عنه می‌تواند یک نفر را به عنوان وکیل یا نماینده خود معرفی کند.

۱۳- مجازات انتظامی درجه چهار چیست؟

- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت
- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت
- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت
- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت

۱۴- شرط صدور پروانه اشتغال، کدام گزینه است؟

- قابلی در آزمون در صورت لزوم
- داشتن حداقل سابقه کار مرتبط
- همه موارد
- کسب حداقل امتیازات لازم

۱۵- در صورت تغییر اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر، کار عضویت قبلی تا چه مدت اعتبار دارد؟

- سه ماه
- نه ماه
- شش ماه
- یک سال

۱۶- چه کسانی در صورت تخلف اعضای سازمان، حق شکایت به شورای انتظامی را دارند؟

- مکتشفان و بهره‌برداران
- اعضا هیأت مدیره و سازمان
- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
- سازمان صمت و سازمان استان

۱۷- مرجع رسیدگی به وقوع تخلف اعضای سازمان در استان کیست؟

- شورای انتظامی استان محل عضویت
- شورای انتظامی استان محل وقوع تخلف
- همه موارد
- شورای انتظامی نظام مهندسی معدن

۱۸- حداقل سابقه کار لازم برای صدور پروانه اشتغال با مدرک دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، به ترتیب کدام گزینه است؟

- ۱، ۲، ۳
- ۲، ۲، ۲
- ۳، ۲، ۱
- ۲، ۱، ۳

۱۹- کدام قلم هزینه‌ای، در قالب هزینه‌های سرمایه‌ای نمی‌گنجد؟

- هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی
- هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه فرآوری
- هزینه محوطه سازی و آماده‌سازی زمین کارخانه

سوالات آزمون رسته پی جویی و اکتشاف - دفترچه نوع A

- ۲۰- کپسول خودنجات در کدامیک از معادن، الزامی است؟
 ۱) روباز- اختیاری ۲) زیرزمینی- الزامی
 ۳) زغالسنگ- الزامی ۴) زغالسنگ- اختیاری

- ۲۱- آین نامه پوشیدن جلیقه شبرنگ در معادن زیرزمینی و معادن سطحی، به چه نحوی است؟
 ۱) معادن زیرزمینی همه نوبت کاری و معادن سطحی بعد از غروب آفتاب
 ۲) معادن زیرزمینی و معادن سطحی در کلیه نوبت‌های کاری
 ۳) معادن زیرزمینی نوبت کاری شب و معادن سطحی هم نوبت کاری شب
 ۴) موارد ۱ و ۳

- ۲۲- عرض مقید راه‌های دو طرفه معدن باید حداقل باشد.
 ۱) دو برابر عرض ترین ماشین باری معدن
 ۲) دو نیم برابر عرض کامیون
 ۳) دو نیم برابر عرض ترین ماشین باربری معدن
 ۴) چهار برابر عرض کامیون معدن

- ۲۳- دستگاه چالزنی در هنگام کار در لبه پله‌های معدنی یا پرتگاه نیاید در فاصله کمتر از از لبه پله مستقر شود.
 ۱) یک متری ۲) دو متری ۳) سه متری ۴) ۱/۵ متری

- ۲۴- نصب سیستم مونیتورینگ هوای معدن و سنجش خودکار گاز زغال در لایه‌های زغالسنگ الزامی است.
 ۱) طبقه اول ۲) طبقه اول و دوم ۳) طبقه سه و چهارم ۴) طبقه چهارم

- ۲۵- تهویه طبیعی در معادن زغالسنگ، معادن گازدار و معادن گرد زغال دار منوع است.
 ۱) مجاز است.
 ۲) ممنوع است.
 ۳) بستگی به طرح معدن، مجاز است.

- ۲۶- یکی از چال‌ها در عملیات آتشباری با خروج اصلی آنفو و پرایمر دینامیت در یک پله کاری معدن روباز منفجر نشده است. پیشنهاد شما استفاده از کدامیک از روش‌های زیر برای حل این مشکل است؟

- ۱) حفر چال در فاصله اینم از چال آتشباری تشله و منفجر کردن چال آتشباری نشده با انفجار چال دوم
 ۲) استفاده از جام لودر و از جا برکندن چال منفجر نشده به همراه مواد داخل آن
 ۳) استفاده از آب پرفشار و شستن مواد منفجره داخل چال
 ۴) برداشت قسمت گل گذاری شده چال و تخلیه مواد داخلی چال توسط آتشبار

- ۲۷- حداقل ارتفاع دیواره اطمینان در راه‌های باربری معدنی برای پیشگیری از خطر سقوط دامپتراتک‌ها براساس آین نامه حفاظتی اینمی در معادن، چقدر است?
 ۱) ۲ متر ۲) معادل ارتفاع محور چرخ بزرگترین دامپتراتک ۳) معادل نصف ارتفاع محور چرخ بزرگترین دامپتراتک


- ۲۸- کدامیک از موارد زیر می‌تواند علت پرتاپ سنگ (Fly Rock) به خارج محدوده عملیاتی در عملیات آتشباری در معادن روباز باشد؟
 ۱) فاصله بارسنگ (Burden) کم- میزان خرج کم- طول گل گذاری زیاد
 ۲) فاصله بارسنگ (Burden) زیاد- میزان خرج کم- طول گل گذاری کم
 ۳) فاصله بارسنگ (Burden) کم- میزان خرج زیاد- طول گل گذاری زیاد
 ۴) فاصله بارسنگ (Burden) زیاد- میزان خرج زیاد- طول گل گذاری زیاد

- ۲۹- در مواردی که به علت شرایط آب و هوایی یا هر علت دیگری میدان دید رانندگان تا چه حدی کم شوده باید باربری متوقف شود؟
 ۱) تا ۷۰ متر
 ۲) تا ۵۵ متر
 ۳) از سه برابر طول ماشین کمتر شود

- ۳۰- حداقل دمای گاز خروجی از اگزوز لوکوموتیو دیزل باید چند درجه سانتی گراد باشد؟
 ۱) ۱۰۰ درجه سانتی گراد
 ۲) ۵۶ درجه سانتی گراد
 ۳) کمتر از دمای احتراق متان

سوالات آزمون رسته پی جویی و اکتشاف - دفترچه نوع A

- ۳۱- جداکردن و واژگویی بلوك سنگ بریده شده از جبهه کار
 ۱) با استفاده از تیغه بلدوزر، مجاز است.
 ۲) با استفاده از جام لودر، ممنوع است.
 ۳) با استفاده از جام لودر و تیغه بلدوزر، ممنوع است.
 ۴) با استفاده از جام لودر ممنوع و با تیغه بلدوزر، مجاز است.
- ۳۲- انفجار جداکر چال مجاز در یک نوبت آتشباری با فتیله اطمینان در معادن زیرزمینی، چقدر است؟
 ۱) جداکر مجموع خرگذاری ۱۲۰ متر
 ۲) ۲۳ چال
 ۳) ۱۰ چال
 ۴) بستگی به عمق چال دارد.
- ۳۳- کدامیک از گزینه های زیر جزء اهداف مطالعات امکان سنجی یک پروژه معلمی است؟
 ۱) بررسی تأثیر پروژه بر اقتصاد منطقه ای و ملی
 ۲) بررسی تأثیر پروژه بر پیشرفت فناوری
 ۳) بررسی تأثیر پروژه بر نرخ های سود بانکی
 ۴) بررسی تأثیر پروژه بر ارتقای دانش فنی و مهارت کارکنان
- ۳۴- هزینه روپاره برداری (پیش باطله برداری) جزء کدامیک از اقلام زیر قرار می گیرد؟
 ۱) هزینه هر تن تولید
 ۲) سرمایه در گردش
 ۳) هزینه های جاری عملیاتی
 ۴) سرمایه گذاری اولیه
- ۳۵- جداکر شیب طولی برای مسیرهای بارگیری ریلی با لوکوموتیو و در مسیرهای بارگیری با تجهیزات لاستیکی، درصد است. (از راست به چپ)
 ۱) ۱۰-۱۲
 ۲) ۱۲-۱۲
 ۳) ۱۲-۲
 ۴) ۲۰-۱۲
- ۳۶- وجود حباب درشت و چندین فاز نوزاد در یک سیال درگیر، نشانه چیست؟
 ۱) دمای بالا و شوری زیاد
 ۲) دمای پایین و شوری زیاد
 ۳) دمای بالا و شوری کم
 ۴) دمای پایین و شوری کم
- ۳۷- کدامیک از مجموعه کانی های زیر، به صورت ذخایر پاسری یافت می شوند؟
 ۱) زیرکن، کرومیت پیرولوژیت
 ۲) الماس، طلا، پیریت
 ۳) الماس، مونازیت، طلا
 ۴) طلا، پلاتین، وورتزیت
- ۳۸- مناطق دگرسانی از مرکز به حاشیه در توده های مس پورفیری زون فرواش حاشیه قاره شامل کدامیک از گزینه های زیر است؟
 ۱) پتانسیک-پروپیلیتیک-فیلیک-آرژیلیک-پتانسیک-پروپیلیتیک
 ۲) فیلیک-آرژیلیک-پتانسیک
 ۳) پتانسیک-آرژیلیک-پروپیلیتیک-فیلیک
- ۳۹- در اثر هوازدگی برجای یک کانسار سولفیدی مس، چه مناطقی از سطح به عمق تشکیل می شوند؟
 ۱) منطقه گوسان، منطقه تهی شده، منطقه اکسیدان، منطقه غنی شده سولفیدی
 ۲) منطقه گوسان، منطقه غنی شده سولفیدی، منطقه اکسیدان
 ۳) منطقه گوسان، منطقه غنی شده سولفیدی، منطقه غنی صاری اکسیدان
 ۴) منطقه سوپرژن، منطقه اکسیدان، منطقه هیپوژن
- ۴۰- کدام گزینه ویژگی های ذخایر مس پورفیری را بهتر منعکس می کند؟
 ۱) عیار کم، ذخیره زیاد، بافت پورفیری، سنگ منشاء اسیدی تا حد واسط
 ۲) عیار کم، ذخیره زیاد، بافت گرانولار، سنگ منشاء مافیکی اوپلر مافیکی
 ۳) عیار زیاد، ذخیره کم، بافت پورفیری، سنگ منشاء اسیدی
 ۴) عیار کم، ذخیره زیاد، بافت پورفیری، سنگ منشاء مافیکی
- ۴۱- ذخایر تیتانیوم در کدامیک از سنگ های زیر، یافت می شود؟
 ۱) کربناتیت
 ۲) آنورتوزیت
 ۳) سینیت
 ۴) گرانیت
- ۴۲- در شکل زیر، سه نقطه با ارتفاع ۲۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ متر از سطح دریا روی یک سطح ساختاری قرار دارند، جهت شیب سطح ساختاری کدام است؟
 ۱) جنوب شرقی
 ۲) شمال شرقی
 ۳) شمال غربی
 ۴) جنوب غربی




سوالات آزمون وسته پی جویی و اکتشاف - دفترچه نوع A

- ۴۳- کشیدگی یک واحد مقاوم که در بین دو واحد نامقاوم قرار گرفته است، چه ساختاری را ایجاد می کند؟
 ۱) برپی
 ۲) بودین (بودیناز)
 ۳) رگه
 ۴) رگه




- ۴۴- در مقطع قائم مقابل، با توجه به جهت لغزش، محور کوچک بیضوی تغییر شکل در چه جهتی قرار دارد؟
 ۱) به موازات سطح گسل
 ۲) عمود بر سطح گسل
 ۳) عمود بر سطح زمین



- ۴۵- نوع نایپوستگی شکل مقابل کدام است؟
 ۱) نایپوستگی زاویدار
 ۲) دیس کانفورمیتی
 ۳) نایپوسته

- ۴۶- شکل مقابل مقطع قائم یک گسل، همراه با درزهای کششی آن را نشان می دهد. نوع گسل کدام است؟
 ۱) گسل نرمال
 ۲) گسل امتدادگز
 ۳) گسل مکوس
 ۴) گسل دورانده



- ۴۷- کانی های اصلی تشکیل دهنده سنگ دگرگونی آمفیبولیت کدام است؟
 ۱) پیروکسن و پلازیوکلаз
 ۲) هورنبلند و پیروکسن
 ۳) پیروکسن و کلریت
 ۴) هورنبلند و پلازیوکلاز

- ۴۸- سنگ آذرین غنی از اوپیوین با یافت اسپینیفیکس چه نام دارد؟
 ۱) لرزولیت
 ۲) ورلیت
 ۳) هارزبوریت
 ۴) کوماتایت

- ۴۹- فنوکریست های سنگ های آتششانی داسیت، معمولاً چه کانی هایی هستند؟
 ۱) پلازیوکلاز و ارتوکلاز
 ۲) کوارتز و پیروکسن
 ۳) کوارتز و پلازیوکلاز
 ۴) کوارتز و ارتوکلاز

- ۵۰- توالی سنگ شناسی افیولیت ها از قاعده به بالا، کدام است؟
 ۱) اولترامافیک، گابرو، دایک صفحه ای، بازالت بالشی
 ۲) گابرو، اولترامافیک، دایک صفحه ای، بازالت بالشی
 ۳) اولترامافیک، دایک صفحه ای، گذاره بالشی، رادیولاریت

- ۵۱- کدامیک از مجموعه های زیر، پاراژنر هم هستند؟
 ۱) انکلزیت، سروسیت، رودوکروزیت، پیرولوسیت، همی مورفیت
 ۲) رودوکروزیت، پیرولوسیت، همی مورفیت، گالن، باریت
 ۳) سروسیت، رودوکروزیت، پیرولوسیت، براآنیت، همی مورفیت

- ۵۲- سنگ آذرین تمام بورین، حاوی ۵۰ درصد پلازیوکلاز آندزین، ۵ درصد کوارتز، ۴۰ درصد هورنبلند و ۵ درصد بیوتیت چه نام دارد؟
 ۱) آندزیت
 ۲) گرانیت
 ۳) دیوریت
 ۴) گابرو

- ۵۳- جایگاه زغالسنگ های حرارتی ایران مرکزی در کدامیک از سازندهای زیر است؟
 ۱) سازند هجدک
 ۲) سازند ناییند
 ۳) سازند آبحاجی
 ۴) سازند بغمشاه

- ۵۴- مهمترین شاخص خواص ککدهی زغالسنگ چیست؟
 ۱) ضربه پلاستومتری
 ۲) ضربه تورم
 ۳) درصد مواد فرار

- ۵۵- باندهای سیاه با جای ابریشمی موجود در زغالسنگ، چه نام دارد؟
 ۱) ویترن
 ۲) دورن
 ۳) کلارن
 ۴) موزن

- ۵۶- در مرحله بی جویی منابع زغالسنگ، تعداد گمانه های مغزه گیری در هر نیم رخ اکتشافی چند حلقه است؟
 ۱) ۲ تا ۳
 ۲) ۳ تا ۴
 ۳) ۴ تا ۵

سوالات آزمون رسته پی جویی و اکتشاف - دفترچه نوع A

- ۵۷- کد ذخیره برآورده شده در کانسارهای زغالسنگ در مرحله اکتشاف تفصیلی چیست؟
 ۱) ۲۳۱ (۲) ۲۲۲ (۳) ۱۱۱ (۴)
- ۵۸- در اکتشاف منابع زغالسنگ، ترانشه‌ها باید با چه مقیاسی رسم شوند؟
 ۱) ۱۵۰ (۱) ۲۰۰ (۲) ۳۰۰ (۴)
- ۵۹- زون غنی شده سوپرژن، شاخص کدامیک از کانسارهای مس است؟
 ۱) کانسارهای تیپ رگه‌ای (۲) کانسارهای تیپ استراتیک (۳) کانسارهای تیپ پورفیری (۴) کانسارهای تیپ ماسیوسولفاید
- ۶۰- در کدام مرحله اکتشافی ذخایر مس، نقشه‌های زمین‌شناسی - اکتشافی با مقیاس ۱/۵۰۰۰ تهیه می‌شود؟
 ۱) مرحله شناسائی (۲) مرحله اکتشاف تفصیلی (۳) مرحله اکتشافی عمومی (۴) مرحله پی جویی
- ۶۱- در اکتشاف کانسارهای مس اسکارن، تجزیه کدامیک از عناصر زیر ضروری است؟
 ۱) مس - مولیبدن - قلع - تنگستن - طلا - نقره (۲) مس - طلا - نقره - سرب - روی - آرسنیک (۳) مس - مولیبدن - طلا - کبالت - فسفر (۴) مس - سرب - روی - طلا - نقره - جیوه
- ۶۲- در اکتشافات ژئوشیمی کانسارهای مس، نمونه برای بررسی پوشش خاک از چه عمقی برداشت می‌شود؟
 ۱) ۵۰ سانتیمتر (۲) ۳۰ سانتیمتر (۳) ۱۰ سانتیمتر (۴) سطح خاک
- ۶۳- ابعاد شبکه حفریات اکتشافی در مرحله اکتشاف تفصیلی مس پورفیری، کدام است؟
 ۱) ۷۵ × ۷۵ متر (۲) ۵۰ × ۵۰ متر (۳) ۱۰۰ × ۱۰۰ متر (۴) ۲۰۰ × ۲۰۰ متر
- ۶۴- در مرحله اکتشاف عمومی ذخایر مس رگه‌ای و عدسی‌شکل، طراحی حفر ترانشه‌ها چگونه است؟
 ۱) عمود بر امتداد رگه یا عدسی به فاصله ۱۰۰ تا ۲۵۰ متر (۲) عمود بر امتداد طولی زون کانی‌سازی به فاصله ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر (۳) عمود بر امتداد رگه یا عدسی به فاصله ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر
- ۶۵- در پایان کدام مرحله اکتشافی ذخایر مس، باید منبع در رد ۳۲۳ مشخص شود؟
 ۱) اکتشاف تفصیلی (۲) شناسایی (۳) پی جویی (۴) اکتشاف عمومی
- ۶۶- در آئین نامه اجرایی قانون معادن، ذغالسنگ جزو کدام گروه است؟
 ۱) ۱ گروه ۲ (۲) ۲ گروه ۳ (۳) ۳ گروه ۴
- ۶۷- مدت زمان اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه یک و دو، چقدر است؟
 ۱) یک سال (۲) شش ماه (۳) دو سال (۴) نه ماه
- ۶۸- بر اساس قانون، حداقل مساحت محدوده پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه سه، چند کیلومتر مربع است؟
 ۱) ۱۲ (۲) ۳ (۳) ۴۰ (۴) ۴
- ۶۹- پیش‌امکان‌سنجی در پایان چه مرحله‌ای از اکتشافات انجام می‌شود؟
 ۱) اکتشاف تفصیلی (۲) پی جویی (۳) اکتشاف عمومی (۴) شناسایی
- ۷۰- براساس رده‌بندی سازمان ملل متحد (UNFNC)، حداقل تجربه و سابقه مرتبط کارشناس خبره برای ذخیره ۲۱۱ چند سال است؟
 ۱) ۱۰ سال - ۵ سال سابقه کار مرتبط (۲) ۱۵ سال - ۱۰ سال سابقه کار مرتبط (۳) ۶ سال - ۶ سال سابقه کار مرتبط (۴) ۸ سال - ۸ سال سابقه کار مرتبط
- ۷۱- اگر نمودار احتمالاتی توزیع تجمعی تجزیه‌های شیمیایی نمونه‌های معدنی، خط مستقیم باشد، مدل توزیع کدام است؟
 ۱) لاغ نرمال سه پارامتری (۲) غیر نرمال (۳) لاغ نرمال (۴) نرمال
- ۷۲- مهمترین بخش فنی گزارش پایان عملیات اکتشاف، چیست؟
 ۱) عملیات اکتشافی و تخمین ذخیره (۲) نقشه‌ها و نیم‌خ‌های زمین‌شناسی (۳) مطالعات مینرالوگرافی و داده‌های خام ژئوفیزیکی (۴) تجزیه شیمیایی نمونه‌ها و مطالعات پتروگرافی

سوالات آزمون رسته پی جویی و اکتشاف - دفترچه نوع A

- ۷۳- مطالعات فرآوری در مراحل پی جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی به ترتیب در چه مقیاس هایی انجام می گیرد؟
 ۱) پایه، آزمایشگاهی، صنعتی ۲) پایه، آزمایشگاهی، پیشاہنگ ۳) آزمایشگاهی، پایه، صنعتی ۴) آزمایشگاهی، پایه، پیشاہنگ
- ۷۴- در مدلسازی رفتار عیار، تعداد داده های سنسور د و خارج از ردیف ناید از چند درصد کل داده ها تجاوز کند؟
 ۱) ۱۰ درصد ۲) ۲۰ درصد ۳) ۳۰ درصد ۴) ۴۰ درصد
- ۷۵- چنانچه تغییرات عیار و سایر ویژگی های کانسار در محدوده گسترش آن یکنواخت باشد و بتوان کل کانسار را به عنوان یک جامعه آماری در نظر گرفت و مدل توزیع ویژگی های کانسار نرمال باشد، ساده ترین روش تخمین ذخیره کدام است؟
 ۱) روش مقاطع قائم ۲) روش قطعه های زمین شناسی ۳) روش قطعه های معدنی ۴) روش میانگین حسابی
- ۷۶- چنانچه کانساری لایه ای شکل با استفاده از گمانه هایی با جانمایی نامنظم، اکتشاف شده باشد، کدام روش برای تخمین ذخیره مناسب تر است؟
 ۱) روش مقاطع انقی ۲) روش مثلفت بندی (روش مثبت) ۳) روش مقاطع قائم
- ۷۷- استفاده از روش متختنی های تراز ساختاری (هیپسومتری) عمدتاً برای تخمین ذخیره چه نوع کانسار هایی توصیه می شود؟
 ۱) کانسار های سولفید توهدای فلزات پایه ۲) کانسار های مس- مولیبدن پورفیری ۳) کانسار های زغالستنگ
- ۷۸- در تخمین ذخیره به روش زمین آمار، به عنوان یک قاعده سرانگشتی، حداقل و حداکثر تعداد داده هایی که در تخمین شرکت می کنند، باید در چه محدوده های باشند؟
 ۱) حداقل ۳ تا ۴ و حداکثر ۱۳ تا ۱۴ ۲) حداقل ۵ تا ۶ و حداکثر ۱۳ تا ۱۴ ۳) حداقل ۹ تا ۱۰ و حداکثر ۱۷ تا ۱۸
- ۷۹- فواصل حفریات اکتشافی برای تخمین ذخیره قطعی مس، چند متر است؟
 ۱) ۱۰۰ ۲) ۱۵۰ ۳) ۲۰۰ ۴)
- ۸۰- متدولوژی روش ژئوفیزیکی در اکتشاف ذغالسنگی، کدام است؟
 ۱) روش رادار نفوذی زمین ۲) روش لرزه ای و پلاریزاسیون القایی ۳) روش دماستجی و پتانسیل خودزا
- ۸۱- در اکتشاف کانی های سولفیدی دانه پراکنده، کدام روش بیشترین کارایی را دارد؟
 ۱) الکترومغناطیس ۲) پتانسیل خودزا ۳) پلاریزاسیون القایی ۴) منیومتری
- ۸۲- برای اکتشاف چه ذخایری از روش پتانسیل خودزا استفاده می شود؟
 ۱) کانسار های فلزی پیوسته در نواحی خشک ۲) کانسار های فلزی دانه پراکنده در نواحی خشک ۳) کانسار های فلزی دانه پراکنده که توسط سطح آب زیرزمینی قطع شده باشند.
- ۸۳- برای تعیین عیار طلا و چیوه در نمونه های رسوبات آبراهه ای، کدام روش های آنالیز مناسب تر است?
 ۱) جذب اتمی - XRF ۲) ICP - MS ۳) فروشوبی سیانیدی
 ۴) XRF - ICP - OES
- ۸۴- جمعهای برداری در روش رسوبات آبراهه ای در چه محلی انجام می گیرد؟
 ۱) اشتغالی در حد سیلت و رس حاشیه رو دخانه ۲) از کل بستر رو دخانه ۳) در تزدیکی بخش میانی آبراهه
- ۸۵- انتشاری صحبت نتایج تجزیه ژوشیمیابی از کدامیک از نمونه های زیر استفاده می شود؟
 ۱) استاندارد (Standard) ۲) (Reference Material) ۳) نمونه پوج (Reagent Blank) ۴) (Duplicate)

سوالات آزمون وسته پی جویی و اکتشاف - دفترچه نوع A

۸

۸۶- کدامیک از روش‌های زیر برای کنترل کیفیت داده‌ها (DQC) مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

- (۱) تامسون و هوارث- روش سینکلر
- (۲) روش خطای تجزیه نسبی (RAE)- تامسون و هوارث
- (۳) روش خطای تجزیه نسبی (RAE)- اوربانس نتایج
- (۴) تامسون و هوارث- نمونه تکراری

۸۷- داده‌های سنسورد در اکتشافات ژئوشیمیابی چیست؟

- (۱) داده‌های کوچک‌تر از حد سنجش روش تجزیه مورد استفاده
- (۲) داده‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تر از حد سنجش روش تجزیه مورد استفاده
- (۳) داده‌های بزرگ‌تر از حد سنجش روش تجزیه مورد استفاده
- (۴) داده‌های خارج از ردیف

۸۸- برای رسم منحنی کالیبراسیون در روش‌های تجزیه دستگاهی، از چه نمونه‌هایی استفاده می‌شود؟

- (۱) استاندارد (Standard)
- (۲) تکراری (Duplicate)
- (۳) پوج (Blank)
- (۴) مرجع (Reference Material)


۸۹- در روش اکتشافی کانی سنگین معمولاً برای جدایش کانی‌های سنگین از کدام مایع سنگین زیر استفاده می‌شود؟

- (۱) ترا برمو اتان
- (۲) برومین
- (۳) برموفورم
- (۴) دی‌یدور متان

۹۰- برای تعیین دقت و صحت نتایج تجزیه به ترتیب از چه نمونه‌هایی استفاده می‌شود؟

- (۱) استاندارد- مرجع
- (۲) تکراری- مرجع
- (۳) مرجع- تکراری
- (۴) استاندارد- تکراری

۹۱- نقشه جبهه کار پیشروی یک تونل اکتشافی به صورت شکل مقابل است. کدام گزینه صحیح است؟



۹۲- از نظر آماری برای نمونه‌برداری از ماده معدنی در یک تونل دنباله‌رو در طول شیفت، کدام موقعیت زمانی مناسب‌تر است؟

- (۱) فرقی نمی‌کند.
- (۲) ابتدای شیفت
- (۳) وسط شیفت
- (۴) انتهای شیفت

۹۳- مقدار نمونه معرف، چه رابطه‌ای با ابعاد ذرات نمونه دارد؟

- (۱) با ابعاد ذرات نسبت معکوس دارد.
- (۲) با جذر ابعاد ذرات نسبت مستقیم دارد.
- (۳) با جذر ابعاد ذرات نسبت معکوس دارد.

۹۴- کدام گزینه در مورد رابطه بین نوسانات عیار محموله‌های استخراجی و ابعاد بلوک‌های مدل بلوکی صحیح است؟

- (۱) با افزایش ابعاد بلوک‌ها، نوسانات عیار کاهش می‌یابد.
- (۲) با افزایش ابعاد بلوک‌ها، نوسانات عیار افزایش می‌یابد.
- (۳) در مورد کانسارهای لایه‌ای و رگه‌ای، گزینه ۱ و در مورد کانسارهای توده‌ای، گزینه ۲ صحیح است.
- (۴) هیچ رابطه مشخصی بین ابعاد بلوک‌ها و نوسانات عیار وجود ندارد.

۹۵- در کانسارهای زغال، در عمق کمتر از افق متانی (CH_4)، درصد کدامیک از گازهای زیر، بیشتر است؟

- (۱) ادی اکسید کربن
- (۲) ازت
- (۳) متان
- (۴) مونوکسید کربن

۹۶- اگر میزان گازخیزی گاز زغال یک کانسار، ۸ متر مکعب به ازای هر تن زغال استخراجی باشد، کانسار در کدام رده گازخیزی رده‌بندی می‌شود؟

- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۳
- (۴) ۴

۹۷- کدامیک از عوامل زیر جزو عوامل ذاتی برای خودسوزی زغال هستند؟

- (۱) اشتد جریان هوا
- (۲) دما
- (۳) رطوبت
- (۴) فسفر

سوالات آزمون رسته بی‌جوبی و اکتشاف - دفترچه نوع A


۹

۹۸- آزمون دمای نقطه تقاطع به چه منظور به کار می‌رود؟

- (۲) سنجش میزان گازخیزی زغال
 (۴) سنجش استعداد خودسوزی زغال

- (۱) سنجش قابلیت فلواتاسیون زغال
 (۳) سنجش قابلیت خردابیش زغال

۹۹- لایه‌ای با مشخصات $N-S < 60E$ در زمین افقی رخمنون دارد. از نقطه A توغل موربی در جهت غرب با شیب 30° درجه حفر شده است. طول توغل در محل



برخورد به لایه چند متر است؟

- (۱) ۲۵۸
 (۲) ۱۵۵
 (۳) ۱۷۴
 (۴) ۵۱۶

۱۰۰- مقیاس نقشه‌های مرحله اکتشاف عمومی کدام است؟

- $1/1000 - 1/5000$ (۴) $1/10000 - 1/20000$ (۳) $1/2000 - 1/5000$ (۲) $1/5000 - 1/10000$ (۱)